

АКТ
обследования маршрута
с.Вершинино-п.Уткуль
(номер автомобильной дороги по перечню, названию улицы)

«25» августа 2025г.

Район (село, улица) Троицкий

Комиссия в составе:

1. Врио начальника Госавтоинспекции МО МВД России «Троицкий» ст. лейтенанта полиции А.С. Мамаев;
2. Председатель Комитета Троицкого района АК по социальной политике А.В. Пестова
- 3 Инженер отдела ЖКХ и транспорта Управления по архитектуре, строительству, ЖКХ и транспорту Администрации Троицкого района АК, Еньшина Е.В.
4. Ио. начальника филиала Троицкий ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ» В.Н. Марчуков

действующая на основании: Постановление Администрации Троицкого района АК №47 от 03.01.2019

произвела обследование маршрута: с.Вершинино-п.Уткуль

Установлено:

№ п/п	Адрес (км., № дома)	Недостатки	Ответственный за устранение (организация)
1	2	3	4
1.	<u>с.Вершинино-п.Уткуль</u>	В Вершиненская СОШ отсутствует дорожный знак 1.23 «Внимание дети». Необходим окос обочин и профилирование проезжей части по маршруту.	ГУП ДХ Алтайского края «Северо-восточное ДСУ «филиал Троицкий», Администрации Троицкого района АК

Предлагается устранить выявленные недостатки в срок до _____
(дата, место рассмотрения материалов проверки)

(дата, место рассмотрения материалов проверки)

Подписи членов комиссии:

1. Мамаев А.С.

подпись

2. Пестова А.В.

(подпись)

3. Еньшина Е.В.

(подпись)

4. _____

(подпись)